


English

Components



Filling the Pod

Open the black silicone plug on the side to add E-liquid.



Important

- Wait for at least five minutes after filling to allow the new pod to saturate with E-liquid.
- Do not let the pod run completely dry. Refill it regularly to avoid dry hits or coil damage.

Installing and Replacing the Pod

Magnetic pod: The pod can be removed directly from the device. When installing the pod, align the pod with the slot on the device.

Charging

- Charge the device promptly based on the battery level.
- Use a certified USB-C charging cable and a standard output charger with the correct charging current and voltage range.
- Charging pauses during vaping and resumes after vaping.

Charging Indicator:

<90%

90% - 99%

100% Fully Charged

Caution

- Avoid dropping, throwing, or mishandling the device to prevent damage.
- Protect the device from direct sunlight, dust, moisture, or mechanical shock.
- Keep the device away from any water, liquid, or flammable gas.
- Keep the contents of this package out of reach of children, non-smokers and animals.
- Do not leave the device charging while unattended.
- Do not use it if pregnant or breast-feeding.
- Warning: Do not use this product if you suffer from heart disease, severe hypertension, diabetes, stomach ulcers or have a history of seizures.

EEE Recycling

This product is meant to be disposed of in an approved e-waste recastable or recycling bin. Do not throw it away in standard waste receptacles.

Specifications


Dimensions: 16.5 × 27.3 × 114.04mm
Pod Capacity: 3.5 mL / 2.0 mL
Support Resistance: 0.4Ω / 0.6Ω / 0.8Ω
Output Power: Max. 33W
Built-in Battery Capacity: 2000mAh
Charging Current: DC 5.0V / 1A
Draw-activated Vape

Protection & Alerts

Condition	Light Signal	What Happens
Low Battery	Red light flashes 3 times	Device stops working
High Resistance / Open Circuit	Light flashes, the turns off	Vaping stops
Low Resistance	Light stays on	Device stops working
Short Circuit	Light stays on	Device stops working
Overtime (>10s)	Light flashes 10 times	Device stops working
Overheat	Red light flashes 3-5 times	Device stops working

Español

Componentes



Llenar la Cápula

Ahora el lateral de silicona negro en el lateral para añadir el E-Líquido.



Importante

- Esperar al menos cinco minutos tras el llenado para permitir que la nueva bobina se llene de e-líquido.
- Evitar que la cápsula se vacíe completamente de e-líquido. Rellenarla regularmente para evitar golpes o daños en la bobina.

Instalación y Reemplazo del Cápsula

Cápsula magnética: El cápsula se puede retirar directamente del dispositivo. Al instalar la cápsula, alinee la con la ranura del dispositivo.

Carga

- Carga a tiempo según el nivel de la batería.
- Utilice un cable de carga USB-C certificado y un cargador estándar con los parámetros correctos de corriente y voltaje.
- La carga se pausa durante el vapeo y se reanuda después de vapear.

Indicador de carga:

<90%

90% - 99%

100% Carga completa

Precaución

- Evite dejar caer, tirar o manipular mal el dispositivo para prevenir daños.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa, polvo, humedad o choque mecánico.
- Mantenga el dispositivo lejos de cualquier fuente de agua, líquido o gas inflamable.
- Mantenga el contenido de este paquete fuera del alcance de los niños, no fumadores y animales.
- No deje el dispositivo desatendido mientras carga.
- No use el dispositivo si está embarazada o amamantando.
- Advertencia: No use este producto si sufre de enfermedades del corazón, hipertensión severa, diabetes, úlceras estomacales o tiene un historial de convulsiones.

Reciclar EEE

Este producto debe desecharse en un contenedor de desechos electrónicos o en un contenedor de reciclaje aprobado. No lo deseché en un contenedor de basura estándar.

Especificaciones


Dimensiones: 16.5 × 27.3 × 114.04mm
Capacidad de la cápsula: 3.5 mL / 2.0 mL
Resistencia compatibles: 0.4Ω / 0.6Ω / 0.8Ω
Potencia de salida: Max. 33W
Capacidad de la batería incorporada: 2000mAh
Corriente de carga: DC 5.0V/1A
Vaporo Activado por Caliente

Protecciones y Alertas

Condición	Señal luminosa	Consecuencia
Batería baja	La luz roja parpadea 3 veces	El dispositivo se apaga
Resistencia demasiado alta / Pod ausente	La luz parpadea y luego se apaga	La salida se interrumpe
Resistencia demasiado baja	La luz encendida	El dispositivo se apaga
Cortocircuito	La luz encendida	El dispositivo se apaga
Calentamiento prolongado (>10 s)	La luz parpadea 10 veces	El dispositivo se apaga
Sobrecalentamiento	Red luz roja parpadea 3-5 veces	El dispositivo se apaga

Deutsch

Komponenten



Befüllen des Pods

Öffnen Sie den schwarzen Silikonstopfen an der Seite, um E-Liquid einzufüllen.



Wichtig

- Esperen Sie mindestens fünf Minuten nach dem Befüllen, um dem neuen Pod Zeit zu geben, sich mit E-Liquid zu sättigen.
- Halten Sie den Pod davon ab, vollständig leer zu werden. Füllen Sie ihn regelmäßig nach, um trockene Züge oder Spulenschäden zu vermeiden.

Installation und Austausch des Pods

Magnetischer pod: Der pod kann direkt vom Gerät entfernt werden. Setzen Sie den Pod ein, indem Sie ihn mit der Aussparung am Gerät ausrichten.

Laden

- Laden Sie den Akku je nach Ladezustand rechtzeitig auf.
- Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und ein Netzteil mit standardmäßiger Ausgangsleistung sowie dem korrekten Ladestrom- und Spannungsbereich.
- Das Aufladen pausiert während des Vapens und setzt danach wieder ein.

Ladezustandsanzeige:

<90%

90% - 99%

100% Voll aufgeladen

Vorsicht

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und handhaben Sie es nicht unsachgemäß, um Schäden zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder entflammaren Gasen fern.
- Bewahren Sie den Inhalt dieser Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtraucher und Tieren auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Warnung: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einer Herzerkrankung, schwerem Bluthochdruck, Diabetes oder Magengeschwüren leiden oder in der Vergangenheit Krampfanfälle erlitten haben.

EEE-Recycling

Dieses Produkt ist für die Entsorgung in einem zugelassenen Behälter für Elektroschrott oder in einer Recycling-Tonne bestimmt. Werfen Sie es nicht in die normale Mülltonne.

Spezifikationen


Abmessungen: 16,5 × 27,3 × 114,04mm
Pod-Kapazität: 3,5 mL / 2,0 mL
Unterstützte Widerstände: 0,4 Ω / 0,6 Ω / 0,8 Ω
Ausgangsleistung: Max. 33W
Eingebaute Batteriekapazität: 2000mAh
Ladestrom: DC 5,0 V / 1,0 A
Vape aktiviert durch Zug

Schutzfunktionen und Warnungen

Bedingung	Lichtsignal	Folge
Niedriger Widerstand / Pod fehlt	Rotes Licht blinkt 3-mal	Gerät schaltet sich ab
Zu hoher Widerstand / Pod überlastet	Licht blinkt und erlischt	Zug wird unterbrochen
Zu niedriger Widerstand	Leuchte an	Gerät schaltet sich ab
Kurzschluss	Leuchte an	Gerät schaltet sich ab
Zug zu lang (>10 s)	Licht blinkt 10-mal	Gerät schaltet sich ab
Überhitzung	Rotes Licht blinkt 3-5-mal	Gerät schaltet sich ab

Ελληνικά

Εξαρτήματα



Αναπλήρωση δεξαμενής

Ανοίξτε το καπάκι σιλικόνης στο πλάι να να συμπληρώσετε με το υγρό αναπλήρωσης.



Σημαντικό

- Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μετά την αναπλήρωση να να εμποτιστεί πλήρως η αντίσταση.
- Αποφεύγετε το άσκοπο και τονιστικό τράβηγμα του συσκευασίας, καθώς η συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση της γεύσης ή θόρυβο στην αντίσταση.

Εγκατάσταση και αντικατάσταση του Αισθητήρα από τη συσκευή

Μαγνητικός αισθητήρας: Το pod αφαιρείται απευθείας από τη συσκευή. Για την τοποθέτηση, ευθυγραμμίζετε το pod με την υποδοχή της συσκευής.

Φόρτιση

- Φορτίστε εγκαίρως ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε έναν συμβατό φορτιστή ή βάση και καλώδιο φόρτισης με το σωστό είδος πρίζας και τύπου φόρτισης.
- Η φόρτιση διακόπτεται κατά τη διάρκεια του τσιγάρου και συνεχίζεται μετά το άσπασμα.

Ενδεικτική φόρτιση

<90%

90% - 99%

100% Πλήρης φόρτιση

Προειδοποιήσεις

- Αποφύγετε το πέσιμο, το πέσιμο και τον απόρροτο χειρισμό της συσκευής για να αποφύγετε ζημιές.
- Προστατέψτε τη συσκευή από άμεσο ηλιακό φως, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό κραδασμό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρό ή εύφλεκτο αέριο.
- Φυλάξτε το περιεχόμενο αυτής της συσκευασίας μακριά από παιδιά, μη καπνιστές και ζώα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίσει χωρίς επίβλεψη.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν έχετε έγκαιρη ή θηλάζετε.
- Αποφύγετε από καρδιακή νόσο, σοβαρή πίεση, διαβήτη, έλκος στομάχου ή έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Ανακύκλωση EEE

Αυτό το προϊόν υποβάλλεται για ανακύκλωση σε εγκεκριμένο δοχείο ηλεκτρονικών αποβλήτων ή κάδο ανακύκλωσης. Μην το πετάτε σε συνήθεις κάδους απορριμμάτων.

Προδιαγραφές


Διαστάσεις: 16,5 × 27,3 × 114,04mm
Χωρητικότητα δεξαμενής: 3,5 mL / 2,0 mL
Υποστηρίξιμες αντιστάσεις: 0,4Ω / 0,6Ω / 0,8Ω
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 33W
Ενσωματωμένη χωρητικότητα μπαταρίας: 2000mAh
Ρεύμα φόρτισης: DC 5,0 V / 1A
Εκκίνηση τσιγάρου: έλπιση

Προστασίες και Ειδοποιήσεις

Κατάσταση	Σήμα φωτός	Τι συμβαίνει
Χαμηλή μπαταρία	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει 3 φορές	Η συσκευή σβήνει
Πολύ υψηλή αντίσταση / Pod που απουσιάζει / Pod που υπερέχει	Το φως αναβοσβήνει και μετά σβήνει	Η καύση διακόπτεται
Πολύ χαμηλή αντίσταση	Φωτεινό αναμμένο	Η συσκευή σβήνει
Βραχυκύκλωση	Φωτεινό αναμμένο	Η συσκευή σβήνει
Παρατεταμένη έκθεση (>10 s)	Το φως αναβοσβήνει 10 φορές	Η συσκευή σβήνει
Υπερθέρμανση	Το κόκκινο φως αναβοσβήνει 3-5 φορές	Η συσκευή σβήνει

Nederlands

Onderdelen



De Pod Vullen

Open de zwarte siliconen plug aan de zijkant om E-voedstof toe te voegen.



Belangrijk

- Wacht minstens vijf minuten na het vullen zodat de nieuwe spoel kan verzadigen met E-voedstof.
- Vorkom dat de pod helemaal leeg raakt met E-voedstof. Vullen regelmatig bij om dry hits of beschadiging van de spoel te voorkomen.

Het installeren en vervangen van de Pod

Magnetische pod: Het pod kan direct uit het apparaat worden verwijderd. Bij het installeren van de pod, lijnt u de pod uit met de gleuf op het apparaat.

Opladen

- Lad de batterij omnidirectief, afhankelijk van het batterijniveau.
- Gebruik een gecertificeerde USB-C-oplaadkabel en een standaardlader met de juiste laadstroom en spanningbereik.
- Opladen pauzeert tijdens het vaperen en hervat na het vaperen.

Oplaaindicator:

<90%

90% - 99%

100% Volledig opgeladen

Let Op

- Laat het apparaat niet vallen, goet er niet mee en gebruik het niet verkeerd om schade te voorkomen.
- Bescherm het apparaat tegen recht zorklicht, stof, vocht of mechanische schokken.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vloeistoffen of ontvlambare gasen.
- Houd de inhoud van deze verpakking buiten het bereik van kinderen, niet-rokers en dieren.
- Laat het apparaat niet opladen zonder toezicht.
- Gebruik het niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Waarschuwing: Gebruik dit product niet als je lijdt aan hartaandoeningen, ernstige hypertensie, diabetes, maagzweren of een voorgeschiedenis van aanvallen hebt.

EEA Recycling

Dit product moet worden weggeworpen in een goedgekeurde e-waste container of recyclebak. Gooi het niet weg in standaard afvalbakken.

Specificaties

Afmetingen: 16,5 × 27,3 × 114,04mm
Podcapaciteit: 3,5 mL / 2,0 mL
Ondersteunde Weerstand: 0,4Ω / 0,6Ω / 0,8Ω
Uitgangsvermogen: Max. 33W
Ingebouwde Batterijcapaciteit: 2000mAh
Opladestroom: DC 5,0 V / 1A
Inhalatie-Geactiveerd Vape

Beschermingen en Waarschuwingen

Voorwaarde	Lichtsignal	Gevolg
Lage batterij	Rood knipperen knipport 3 keer	Apparaat schakelt uit
Te hoge weerstand / Pod ontbreekt	Lampje knipport en gaat uit	Trekken stopt
Te lage weerstand	Lampje aan	Apparaat schakelt uit
Kortsluiting	Lampje aan	Apparaat schakelt uit
Te lange trek (>10 s)	Lampje knipport 10 keer	Apparaat schakelt uit
Oververhitting	Rood knipperen knipport 3 - 5 keer	Apparaat schakelt uit

European Representative:


Greenleaf Import Export B.V.
Address: Amindstraat 7
ZIP Code: 6155 KT
City: Stijnd
Country: The Netherlands
Email: contact@gimport.eu

Manufacturer:

Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
Address: 1st-5th Floor, Building 6, Xinxiantan Industrial Park, Xinxia Road, Shear Community, Shajing, Baian District, 518004, Shenzhen, China.
Telephone: +86 755 2989 8770
Email: info@innokin.com
Website: www.innokin.com
Production License: S14A030162
ISO 9001 / ISO 9001 / ISO 13485, and cGMP Certified.
MADE IN CHINA
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Português

Componentes



Enchendo o pod

Abra a ficha de silicone preta na lateral para adicionar E-Líquido.



Importante

- Aguarde pelo menos cinco minutos após o enchimento para permitir que a nova bobina saturar com E-Líquido.
- Evite que a cápsula fique completamente vazia de E-Líquido. Volte a enchê-lo regularmente para evitar golpes secos ou danos na bobina.

Instalando e Substituindo o Pod no Dispositivo

Pod magnético: O pod pode ser removido diretamente do dispositivo. Ao instalar o pod, alinhe-o com a ranhura do dispositivo.

Carregamento

- Cargue prontamente com base no nível da bateria.
- Utilize um cabo USB-C certificado e um carregador padrão com a corrente e a tensão corretas.
- O carregamento pausa durante o fumo e retoma após o fumo.

Indicador de Carregamento:

<90%

90% - 99%

100% Totalmente Carregado

Atenção

- Evite cair, jogar ou manusear mal o dispositivo para evitar danos.
- Proteja o dispositivo da luz solar direta, poeira, umidade ou choque mecânico.
- Mantenha o dispositivo afastado de qualquer água, líquido ou gás inflamável.
- Mantenha o conteúdo desta embalagem fora do alcance de crianças, não fumadores e animais.
- Não deixe o dispositivo a carregar enquanto estiver sem vigilância.
- Não o use se estiver grávida ou a amamentar.
- Aviso: Não utilize este produto se sofrer de doença cardíaca, hipertensão grave, diabetes, úlceras de estômago ou tiver antecedentes de convulsões.

Reciclagem de EEE

Este produto destina-se a ser eliminado num recipiente de lixo eletrónico ou num ecoponto aprovados. Não deite fora em recipientes de resíduos normais.

Especificações


Dimensões: 16,5 × 27,3 × 114,04mm
Capacidade do Pod: 3,5 mL / 2,0 mL
Resistência suportadas: 0,4Ω / 0,6Ω / 0,8Ω
Potência de Saída: Max. 33W
Capacidade da Bateria Integrada: 2000mAh
Corrente de Carregamento: DC 5,0V / 1A
Fumo Ativado por Tiração

Proteções e Alertas

Condição	Sinal luminoso	Consequência
Bateria fraca	A luz vermelha pisca 3 vezes	O dispositivo desliga
Resistência muito alta / Pod ausente	A luz pisca e depois apaga	A tiragem é interrompida
Resistência muito baixa	Luz acesa	O dispositivo desliga
Curtocircuito	Luz acesa	O dispositivo desliga
Tiragem prolongada (>10 s)	A luz pisca 10 vezes	O dispositivo desliga
Superaquecimento	A luz vermelha pisca 3-5 vezes	O dispositivo desliga

Čeština

Innokin Foretex sada manuál



Instalace a výměna podu

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Specifikace

Rozměry: 114,04mm x 27,3mm x 16,5mm
 Objem podu: 2ml
 Podporované odpory: 0,4Ω / 0,6Ω / 0,8Ω
 Výstupní výkon: Max. 33W
 Baterie: 2000mAh
 Napájení: DC 5V/1A
 Vapení: Draw-activated

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie ji odtepte. • V případě opotřebení žhavici hlavy umístěte podu je potřeba vyměnit celý pod. • V sače naplňte pod s odporem 0,8Ω pro potaňování poua-přiče.

Nařízení

• Živici hlavy, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod. • Nový pod naplňte (nebo nahraďte) a do baterie jednoduše zasuněte. • Pokud je vrespod podu, lze ji nahradit, před zasunutím podu do baterie